



## Inspección de Carrocería

**WeVerify**  
autos

## INFORMACIÓN DE INSPECCIÓN:

<b>Folio de inspección:</b> CARROCERIA+603+VOLKSWAGEN+TRANSPORTER+2019+19DICIEMBRE2025	
<b>Fecha y hora de inspección:</b> 19/12/25	
<b>Ubicación de inspección:</b> A ubicación del contratante	<b>Nombre de inspector:</b> Victor

## INFORMACIÓN DEL AUTO:

<b>Tipo de auto:</b> Van	<b>Marca del auto:</b> Volkswagen	<b>Modelo del auto:</b> Transporter
	<b>Año del automóvil:</b> 2022	<b>Color exterior del auto:</b> Blanco
<b>Tipo de transmisión:</b> Manual	<b>Kilometraje exacto en odómetro</b> 186,785	<b>Número de serie / NIV:</b> 603

## Fotografías del auto:



## RESUMEN DE INSPECCIÓN DE CARROCERÍA

- Unidad está totalmente repintada
- Presenta múltiples reparaciones de mala calidad
- Calavera trasera izquierda está floja no cuenta con fijación
- Paneles mal encuadrados

### INSPECCIÓN DE CARROCERÍA

La inspección **se realiza de forma visual y con equipo especializado** la cual consiste en una **revisión exhaustiva de los puntos principales** de un auto como puntos de seguridad, hojalatería, pintura, chasis y más, aun así, **NO se desarma ninguna parte limitando el alcance.**

**Renglones identificados con el símbolo ★ solamente mostraran información en caso de un componente o problema detectado, en caso de permanecer en blanco esta en buen estado visual.**

### FAROS

Estética	Buen estado
Localización de faro en mal estado estético ★	
Funcionamiento	Funcionan correctamente
Localización de faro con mal funcionamiento ★	

### CALAVERAS

Estética	Buen estado
Localización de faro en mal estado estético ★	
Funcionamiento	No funcionan correctamente
Localización de faro con mal funcionamiento ★	- Stop

### CRISTALES

Estado de todos los cristales	Buen estado
Localización de cristal(es) en mal estado ★	

## RINES

Tipo de rin	Rin
Estado de los rines	Buen estado
Localización de faro con mal funcionamiento ★	
Birlos / tuercas completas	Si, completos
Birlos de seguridad	No tiene en ninguna llanta

## SISTEMA DE APERTURA DE PUERTAS

Funcionamiento mecanismos de apertura de puertas	Si funcionan correctamente
Localización de puerta(s) que no abren/cierran ★	

## ESPEJOS RETROVISORES

Estética	Buen estado
Espejo(s) en mal estado ★	

## HOJALATERÍA Y PINTURA

Estado general	Mal estado
Detalles observados ★	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Paneles mal encuadrados</li> <li>-Tonalidad de colores diferentes</li> <li>-Multiples reparaciones</li> </ul>

## REPORTE FOTOGRÁFICO

### FAROS





## CALAVERAS



## CRISTALES



## RINES







## ESPEJOS RETROVISORES



## HOJALATERÍA Y PINTURA





**¡Tu confianza es nuestra mayor motivación!**

**Gracias por elegirnos y darnos la oportunidad de  
brindarte el mejor servicio en cada revisión**

**WeVerify**  
autos