



Inspección Total

Revisión de Interiores

INFORMACIÓN DE INSPECCIÓN:

Folio de inspección: WBS2U7101KVmuestra+BMW+M2+2019+31/JUL/2024	
Hora de inicio de inspección: 14:00	Fecha de inspección: 10/07/24
Taller de inspección: Traslado a ubicación del contratante	Nombre de inspector: Juan Carlos Briones

Nombre cliente: CONFIDENCIAL	Correo electrónico cliente: confidencial@gmail.com	Teléfono / celular cliente: 5572382222
--	--	--

INFORMACIÓN DEL AUTO: INFORMACIÓN DEL AUTO

Tipo de auto: Deportivo / coupe (2 puertas)	Marca del auto: BMW	Modelo del auto: M2
Versión del auto: Competition	Año del automóvil: 2019	Color exterior del auto: Silver Hockenheim
Tipo de transmisión: Automatica	Quemacocos / techo panorámico: No	Número de serie / VIN: WBS2U7101KVmuestra
Cuenta con puertas traseras No tiene	Cuenta con asientos traseros Si tiene	Kilometraje exacto en odómetro 18,500

Fotografía del auto:





RESUMEN DE LA INSPECCIÓN DE INTERIORES

Evaluación:

Calificación evaluación: 0 = mal estado → 10 = excelente estado

10

Comentarios:

- Sin observaciones

INSPECCIÓN DE INTERIORES

INSPECCIÓN DE INTERIORES DEL AUTOMOVIL

Siempre será responsabilidad del comprador realizar una inspección visual final: Siempre sera responsabilidad del comprador realizar una inspección visual final

Asientos

- Conductor




- **Copiloto**





- **Asiento trasero**



Cinturones de seguridad


- **Conductor**



- **Copiloto**



- **Asiento trasero**



Funcionamiento y estética de asientos

Conductor

Vestiduras y costuras	Mecanismos de movimiento	Calefacción del asiento
Excelente	Funcionamiento correcto	Funcionamiento correcto

Cinturón de seguridad	Fecha de fabricación de cinturón de seguridad
Funcionamiento correcto	No cuenta con etiqueta

Copiloto

Vestiduras y costuras	Mecanismos de movimiento
Excelente	Funcionamiento correcto

Calefacción del asiento	Cinturón de seguridad
Funcionamiento correcto	Funcionamiento correcto

Asientos traseros

Vestiduras y costuras	Mecanismos de movimiento
Excelente	Funcionamiento correcto

Calefacción del asiento	Cinturones de seguridad
No cuenta con esta función	Funcionamiento correcto

Tablero y volante



Ensamble tablero	Plásticos	Vestiduras y forros del tablero	Portavasos conductor	Salidas de aire acondicionado
Correcto	Buen estado	Buen estado	Buen estado	Correcto

Forro del volante	Funcionamiento del claxon	Mandos al volante	Palanca de luces y direccionales	Funcionamiento limpiaparabrisas
Buen estado	Correcto	Funcionamiento correcto	Funcionamiento correcto	Funcionamiento correcto

Chisgueteros limpiaparabrisas	Mecanismo ajuste de altura y profundidad del volante
Funcionamiento correcto	Funcionamiento correcto

Cuadro de mando



Velocímetro	Odómetro (contador de kilómetros)	Medidor de combustible	Tacómetro	Temperatura
Funcionamiento correcto	Funcionamiento correcto	Funcionamiento correcto	Funcionamiento correcto	Funcionamiento correcto

Aceite	Información computadora de viaje	Testigos encendidos	Iluminación del cuadro de mando
Funcionamiento correcto	Funcionamiento correcto	Sin testigos encendidos en tablero	Correcto

Sistema de infoentretenimiento / radio



Radio

Pantalla	Funcionamiento de perillas y botones	Bocinas	Retroiluminación de botones y perillas
Buen estado	Correcto	Funcionamiento correcto	Funcionamiento correcto

Cámara de reversa	Sensores de estacionamiento	Puertos USB y encendedor
Funcionamiento correcto	Funcionamiento correcto	Funcionamiento correcto

Aire Acondicionado

Equipado	Funcionamiento de perillas y botones	Estado de la pantalla	Retroiluminación de botones y perillas	Temperatura con AC	Desempañante medallón (cristal trasero)
Si	Funcionamiento correcto	Funcionamiento correcto	Funcionamiento correcto	Funciona correctamente (enfía y calienta)	Funcionamiento correcto

Pedales



Acelerador		Freno	
Estética	Funcionamiento	Estética	Funcionamiento
Buen estado	Correcto	Buen estado	Correcto

Freno de mano y palanca de transmisión



Palanca de transmisión	
Estética	Funcionamiento
Buen estado	Correcto

Freno de mano		
Tipo de freno de mano	Estética	Funcionamiento
Palanca (de mano)	Buen estado	Correcto

Guantera central



Estética	Funcionamiento
Buen estado	Correcto

Tapetes y alfombras


- Conductor



- **Copiloto**



- **Asiento trasero**






Conductor		Copiloto	
Estética alfombra	Estética tapete (removible)	Estética alfombra	Estética tapete (removible)
Buen estado	Buen estado	Buen estado	Buen estado

Asientos traseros	
Estética alfombra	Estética tapete (removible)
Buen estado	Buen estado


Interiores de las puertas

- Conductor



- **Copiloto**





Conductor



Vestiduras	Plásticos	Manija para abrir y cerrar la puerta	Seguros
Buen estado	Buen estado	Funcionamiento correcto	Funcionamiento correcto

Elevadores de ventanas	Iluminación	Mecanismo para ajuste de espejos retrovisores
Funcionamiento correcto	Funcionamiento correcto	Funciona correctamente

Copiloto

Vestiduras	Plásticos	Manija para abrir y cerrar la puerta	Seguros	Elevadores de ventanas	Iluminación
Buen estado	Buen estado	Funcionamiento correcto	Funcionamiento correcto	Funcionamiento correcto	Funcionamiento correcto

Cielo / forro techo



Iluminación conductor y copiloto: Funcionamiento correcto

Cajuela / caja



Sistema de apertura desde el asiento del conductor	Sistema de apertura desde el exterior	Sistema de apertura desde la llave / sensor	Sistema de apertura desde el interior de la cajuela
No tiene	Funciona correctamente	Funciona correctamente	No tiene

Iluminación	Estado de las vestiduras / alfombras	Llanta de refacción	Kit de herramientas	Triangulo reflejante de seguridad	Extintor
Funciona correctamente	Buen estado	No tiene desde la fabrica	Incompleto	Buen estado	No tiene

¡Gracias por confiar en WeVerify!

Estamos comprometidos en brindarle el mejor servicio.

