



Inspección de Interiores

WeVerify
autos

INFORMACIÓN DE INSPECCIÓN:

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Folio de inspección: INTERIORES+603+VOLKSWAGEN+TRANSPORTER+2019+18DICIEMBRE2025 | |
| Fecha y hora de inspección: 18/12/25 | |
| Ubicación de inspección: A ubicación del contratante | Nombre de inspector: Victor [REDACTED] |

INFORMACIÓN DEL AUTO:

| | | |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Tipo de auto: Van | Marca del auto: Volkswagen | Modelo del auto: Transporter |
| Año del automóvil: 2019 | | Color exterior del auto: Blanco |
| Tipo de transmisión: Manual | Kilometraje exacto en odómetro 186,785 | Número de serie / NIV: [REDACTED] 603 |

CARACTERÍSTICAS DEL COCHE

| | | |
|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------|
| Puertas traseras: Si | Asientos traseros No | Quemacocos / techo panorámico No |
|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------|

Fotografías del auto:





RESUMEN DE INSPECCIÓN DE INTERIORES

- Interiores con desgaste
- No cuenta con radio
- El aire solo calienta no enfria
- Bocinas con mal funcionamiento

INSPECCIÓN DE INTERIORES

La inspección de interiores **se realiza de forma visual y con equipo especializado** la cual consiste en una **revisión exhaustiva de los puntos principales** de un auto como puntos de seguridad, hojalatería, pintura, chasis y más, aun así, **NO se desarma ninguna parte limitando el alcance.**

Renglones identificados con el símbolo ★ solamente mostraran información en caso de un componente o problema detectado, en caso de permanecer en blanco esta en buen estado visual.



ASIENTOS DELANTEROS

| | |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Estética | Buen estado |
| Asiento(s) en mal estado ★ | |
| Funcionamiento cinturones | Funcionan correctamente los 2 |
| Cinturon(es) que no funcionan ★ | |
| Fecha de fabricación del cinturón de seguridad conductor | Si esta disponible |
| Fecha de fabricación en etiqueta | 2019 |
| Funcionamiento mecanismo de movimiento | Funcionamiento correcto |
| Asiento(s) que no funciona(n) el mecanismo de movimiento ★ | |

CIELO, ALFOMBRAS Y TAPETES

| | |
|-------------------------|------------------|
| Estado del cielo | Buen estado |
| Estado de la alfombra | Buen estado |
| Estado de los tapetes | No tiene ninguno |
| Tapetes en mal estado ★ | |

PEDALES

| | |
|------------------------------------|-------------------------|
| Estética de pedales | Buen estado |
| Pedal(es) en mal estado ★ | |
| Funcionamiento | Funcionamiento correcto |
| Pedal(es) con mal funcionamiento ★ | |

TABLERO Y CONSOLA CENTRAL

| | |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Estado de forros, vestiduras y costuras | Buen estado |
| Estado de plásticos y molduras | Buen estado |
| Ensamble general del tablero | Bien ensamblado |
| Funcionamiento guantera copiloto y central | Funcionamiento correcto guantera copiloto |
| Observaciones del tablero | |

CUADRO DE MANDO Y VOLANTE

| | |
|-----------------------------------------------|-------------------------|
| Estado del volante | Estado regular |
| Estado del cuadro de mando | Buen estado |
| Testigos encendidos | No |
| Funcionamiento del cuadro de mando | Funcionamiento correcto |
| Funcionamiento de palancas detrás del volante | Funcionamiento correcto |
| Funcionamiento ajuste de espejos laterales | Funcionamiento correcto |
| Observaciones generales | |

Renglones con símbolo ★ Información se muestra solo en caso de algún problema

PALANCA DE TRANSMISIÓN Y FRENO DE MANO

| | |
|--------------------------------------------|-------------------------|
| Estética | Estado regular |
| Palanca(s) en mal estado ★ | Palanca de transmisión |
| Funcionamiento | Funcionamiento correcto |
| Palanca(s) con mal funcionamiento ★ | |

INTERIORES DE PUERTAS

| | |
|----------------------------------------------|-------------------------|
| Estética | Buen estado |
| Interior de puerta en mal estado ★ | |
| Funcionamiento de seguros | Funcionamiento correcto |
| Seguro(s) que no funcionan ★ | |
| Funcionamiento manijas | Funcionamiento correcto |
| Manija(s) que no funcionan ★ | |
| Funcionamiento elevadores de ventanas | Funcionamiento correcto |
| Elevador(es) que no funcionan ★ | |

SISTEMA DE INFOENTRETENIMIENTO (RADIO) Y AIRE ACONDICIONADO

| | |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Estado de pantalla(s) | Mal estado (rota, no funciona) |
| Pantalla(s) en mal estado ★ | Radio |
| Funcionamiento de perillas y botones | Funcionamiento correcto |
| Perilla(s) y botón(es) que no funcionan ★ | |
| Funcionamiento bocinas | Funcionamiento incorrecto (no suenan, suenan distorsionado etc) |
| Funcionamiento de aire acondicionado | No tiene AC |

ILUMINACIÓN INTERIOR

| | |
|-----------------------|------------------------|
| Funcionamiento | Funciona correctamente |
|-----------------------|------------------------|

CAJUELA

| | |
|--------------------------------|-------------------------|
| Funcionamiento apertura | Funcionamiento correcto |
| | Llanta de refacción |
| Herramientas | |

REPORTE FOTOGRÁFICO

ASIENTOS DELANTEROS



Renglones con símbolo ★ Información se muestra solo en caso de algún problema

www.weverify.com.mx

CIELO



TAPETES Y ALFOMBRAS



TABLERO Y CONSOLA CENTRAL



PEDALES



VOLANTE Y CUADRO DE MANDO



PALANCA DE TRANSMISIÓN Y FRENO DE MANO





INTERIORES DE PUERTAS



SISTEMA DE INFOENTRETENIMIENTO Y AIRE ACONDICIONADO





CAJUELA



¡Tu confianza es nuestra mayor motivación!

**Gracias por elegirnos y darnos la oportunidad de
brindarte el mejor servicio en cada revisión**

